

● available at extra charge ○ available at no extra charge U annotations existing
S standard equipment - not available - BM 156.945 nur Indien (RL) or Korea (LL)

[illegible]

| Verkaufs freigabe 15.04.2018 AJ (800) (Paket 1) | | SR 15.04.2018 AJ (800) (Package 1) | | GLA | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|--|--|
| Verkaufs freigabe 13.05.2019 AJ (800) (Paket 2) | | SR 13.05.2019 AJ (800) (Package 2) | | | | | | | | | | | | | |
| ● lieferbar gegen Mehrpreis ○ lieferbar ohne Mehrpreis ◐ Hinweise vorhanden S Serienausstattung - nicht lieferbar - BM 156.945 nur Indien (RL) oder Korea (LL) | | ● available at extra charge ○ available at no extra charge ◐ annotations existing S standard equipment - not available - BM 156.945 nur Indien (RL) oder Korea (LL) | | | | | | | | | | | | | |
| Code | Benennung | Designation | 156.940 | 156.941 | 156.942 | 156.943 | 156.944 | 156.945 | 156.946 | 156.947 | 156.948 | 156.949 | LLP | | |
| 381A | Ledernachbildung ARTICO / Stoff Maringá schwarz mit weißen Nähten nicht in Verbindung mit Code P34 nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code P59, U59 | ARTICO man-made leather / Maringá fabric black with white seams certain countries only not in conjunction with code P34 only in conjunction with code P59, U59 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 411 | 6-Gang-Schaltgetriebe nicht in Verbindung mit Code 239 ungültig | 6-speed manual transmission not in conjunction with code 239 not valid | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 429 | 7G-DCT - Doppelkupplungsgetriebe automatisch AMG SPEEDSHIFT DCT 7-Gang-Sportgetriebe nicht in Verbindung mit Code U64 Serie für bestimmte Länder | 7G-DCT - dual clutch automatic transmission AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission not in conjunction with code U64 Standard Certain countries only | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 1848,00 | | |
| 621A | Ledernachbildung ARTICO / Stoff Macapá schwarz nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code P27, U59 | ARTICO man-made leather / Macapá fabric black certain countries only only in conjunction with code P27, U59 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 625A | Ledernachbildung ARTICO / Stoff Macapá sahara beige / schwarz nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code P27, U59 | ARTICO man-made leather / Macapá fabric sahara beige / black certain countries only only in conjunction with code P27, U59 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 631A | Ledernachbildung ARTICO / Stoff Macapá ockergelb / schwarz nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code P27, U59 | ARTICO man-made leather / Macapá fabric yellow ochre / black certain countries only only in conjunction with code P27, U59 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 641A | Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser-DINAMICA AMG schwarz nur in Verbindung mit Code PEZ und U59 | ARTICO man-made leather / DINAMICA microfibre AMG black only in conjunction with code PEZ and U59 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 651A | Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser DINAMICA schwarz nicht in Verbindung mit Code P34 nur in Verbindung mit Code 950 und U59 | ARTICO man-made leather / DINAMICA microfibre black not in conjunction with code P34 only in conjunction with code 950 and U59 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 801A | Leder schwarz nur in Verbindung mit Code P34 und U59 (in Verbindung mit Code 555 nicht mit Code U59) | Leather black only in conjunction with code P34 and U59 (in conjunction with Code 555 not with Code U59) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 804A | Leder nussbraun nicht in Verbindung mit Code 739 nur in Verbindung mit Code P34 und U59 (in Verbindung mit Code 555 nicht mit Code U59) | Leather nut brown only in conjunction with code P34 and U59 (in conjunction with Code 555 not with Code U59) not in conjunction with code 739 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 811A | Leder perforiert schwarz RED CUT nur in Verbindung mit Code P39 und nur mit 873 und (U22 oder 555); nicht mit Code P34 | perforated leather black RED CUT only in conjunction with code P39 and only with 873 and (U22 or 555); not with Code P34 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 831A | Leder schwarz nur in Verbindung mit Code P73 | Leather upholstery black only in conjunction with code P73 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 855A | Leder zweifarbig sahara beige / schwarz nur in Verbindung mit Code P34 und U59 (in Verbindung mit Code 555 nicht mit Code U59) | Two-tone leather sahara beige / black only in conjunction with code P34 and U59 (in conjunction with Code 555 not with Code U59) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 22P | Spur-Paket nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code 234, 476 | Lane Tracking package certain countries only only in conjunction with code 234, 476 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 819,00 | | |
| 30P | Ablage-Paket nur in Verbindung mit Code 286, 932 und (939 oder 682) (RL); nicht in Verbindung mit Code 555 nur in Verbindung mit Code 286, 939 und (932 oder 682) (LL); nicht in Verbindung mit Code 555; nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code 555 aber nicht mit Code 286/932/939; nur bestimmte Funktionen und Inszenierung im MEDIA DISPLAY | Stowage Space package only in conjunction with code 286, 932 and (939 or 682) (RHD); not in conjunction with code 555 only in conjunction with code 286, 939 and (932 or 682) (LHD); not in conjunction with code 555; certain countries only only in conjunction with code 555 but not in conjunction with code 286/932/939; certain countries only | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 157,50 | | |
| 430 | Offroad Funktionen und Inszenierung im MEDIA DISPLAY | Off-road functions and presentation in MEDIA DISPLAY | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,00 | | |
| 950 | AMG Line nicht in Verbindung mit Code P27/P59/P73/951 oder U37 nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code (651A/801A/804A/811A/855A), (459/482/486 oder 485), (633/635/655/RV/RVJ/oder 04R) und (498/U26/U66 oder P34) nur in Verbindung mit Code 280 oder 277 und (725 oder 720+P55), 772, B59, (H79/H73/H92/739 oder P34) und (H06/H14/H19) oder U63 | AMG line certain countries only not in conjunction with code P27/P59/P73/951 or U37 only in conjunction with code (651A/801A/804A/811A/855A), (459/482/486 or 485), (633/635/655/RV/RVJ/oder 04R) and (498/U26/U66 or P34) only in conjunction with code 280 or 277 and (725 or 720+P55), 772, B59, (H79/H73/H92/739 or P34) and (H06/H14/H19) or U63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2331,00 | | |
| 951 | Sport-Paket USA nur in Verbindung 494+P59+482+(635/655/RV/RVJ)+772+(U12/P34); nicht in Verbindung mit 486/550/950/P27/U37 nur in Verbindung mit Code 460+P59+(635/655/RV/RVJ)+772+(U12/P34); nicht in Verbindung mit 486/550/950/P27/U37 | Sports package USA only in conjunction with code 460+P59+(635/655/RV/RVJ)+772+(U12/P34); not in conjunction with 486/550/950/P27/U37 only in conjunction with code 494+P59+482+(635/655/RV/RVJ)+772+(U12/P34); not in conjunction with 486/550/950/P27/U37 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1615,95 | | |
| H26 | AMG Aerodynamik-Paket nur in Verbindung mit Code P60 und U47 U59-Glänze PEZ | AMG Aerodynamics package only in conjunction with code P60 and U47 U59-Glänze PEZ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1575,00 0,00 | | |
| P17 | KEYLESS-GO Komfort-Paket nur in Verbindung mit Code 871, 889 und 890 | KEYLESS-GO Comfort-package only in conjunction with code 871, 889 and 890 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 966,00 | | |
| P27 | Style nicht in Verbindung mit Code 950/951/P59 nur bestimmte Länder nur in Verbindung (105A/111A/118A/808/621A/625A/631A/801A/804A/811A/855A/831A), 280, 720 und (H54/H06/H14/H19/H73/H79 und P34/739 und P73/U63) und (R31/R48/01R/04R/08R/46R/65R/77R/82R/635/655/RV/ oder RVJ) | Style certain countries only not in conjunction with code 950/951/P59 only in conjunction with (105A/111A/118A/808/621A/625A/631A/801A/804A/811A/855A/831A), 280, 720 and (H54/H06/H14/H19/H73/H79 und P34/739 und P73/U63) and (R31/R48/01R/04R/08R/46R/65R/77R/82R/635/655/RV/ oder RVJ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 441,00 | | | |
| P34 | Exklusiv-Paket nicht in Verbindung mit Code P39 oder PEZ nicht in Verbindung mit Code PEX/P39/P73/U12 oder U26 nur in Verbindung mit Code 280 und (H06/H14/H19/H73/H79/H54+P27 oder (739/H81) und P59 oder U63) und U22 und (801A/804A/855A) und (51U/55U aber nicht bei 830 oder 58U) nur in Verbindung mit Code 873 und (889 oder 893) und U09 und (H06/H14/H19/H73/H79/H81) und P59 oder U63) und U22 und (801A/804A/855A) und (51U/55U aber nicht bei 830 oder 58U) in Verbindung mit Code 950 in Verbindung mit Code P27 in Verbindung mit Code P59 | Exclusive package not in conjunction with code P39 or PEZ not in conjunction with code PEX/P39/P73/U12 or U26 only in conjunction with code 873 and (889 or 893) and U09 and (H06/H14/H19/H73/H79/H81) and (U22+566) and (498/U26) and (801A/804A/855A) only in conjunction with code 280 and (H06/H14/H19/H73/H79/H54+P27 or (739/H81) und P59 oder U63) und U22 und (801A/804A/855A) und (51U/55U but not with 830 or 58U) in conjunction with Code 950 in conjunction with Code P27 in conjunction with Code P59 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1380,75 2399,25 | | |
| P39 | AMG Exklusiv-Paket nicht in Verbindung mit Code PEZ/P34 oder (P73 (aber nicht bei AMG-Typ)) nur in Verbindung mit Code 811A und (889/893) und (H19/H73/H79/H80/H92) und U09 und (498/U26) nur in Verbindung mit Code 811A, 889 oder 893, (H19 und 460/494) oder (H73/H79) und U09 und (498/U26) | AMG Exclusive package not in conjunction with code PEZ/P34 or (P73 (but not with AMG-Type)) only in conjunction with code 811A und (889/893) and (H19/H73/H79/H80/H92) und U09 und 498/U26) only in conjunction with code 811A, 889 or 893, (H19 und 460/494) or H73/H79 or H92, U09 und (498/U26) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1380,75 1926,75 1884,75 1380,75 | | |

| Verkaufs freigabe 15.04.2018 AJ (800) (Paket 1) | | SR 15.04.2018 AJ (800) (Package 1) | | GLA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Verkaufs freigabe 13.05.2019 AJ (800) (Paket 2) | | SR 13.05.2019 AJ (800) (Package 2) | | | |
| ● lieferbar gegen Mehrpreis ◊ lieferbar ohne Mehrpreis ◐ Hinweise vorhanden S Serienausstattung - nicht lieferbar - BM 156.945 nur Indien (RL) oder Korea (LL) | | ● available at extra charge ◊ available at no extra charge ◐ annotations existing S standard equipment - not available - BM 156.945 nur Indien (RL) oder Korea (LL) | | | |
| Code | Benennung | Designation | 156.948 | 156.949 | LLP |
| 01B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - niederländisch | Owner's Manual and Service Booklet - Dutch | | | 0,00 |
| 01R | 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design in Verbindung mit Code 645 nicht mit R66 nicht in Verbindung mit Code 950 in Verbindung mit Code P55 in Verbindung mit Code P59 | 45.7 cm (18-inch) 5-twin-spoke light-alloy wheels in conjunction with code 645 not with R66 not in conjunction with code 950 in conjunction with Code P55 in conjunction with Code P59 | | | 640.50 |
| 01Z | ABWEICHENDE ZIERNAHT nur bestimmte Länder (830+700) und nur i.V. (149U/896U) | Different topstitching certain countries only (830+700) and only i.c.w. (149U/896U) | | | 0,00 |
| 02B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - deutsch | Owner's Manual and Service Booklet - German | | | 0,00 |
| 03B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - russisch | Owner's Manual and Service Booklet - Russian | | | 0,00 |
| 04B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - finisch | Owner's Manual and Service Booklet - Finnish | | | 0,00 |
| 04R | 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design nur bestimmte Länder in Verbindung mit Code 645, R66 in Verbindung mit Code P55 oder 950 in Verbindung mit Code P59 | 45.7 cm (18-inch) multi-spoke light-alloy wheels certain countries only only in conjunction with code 645, R66 in conjunction with Code P55 or 950 in conjunction with Code P59 | | | 588,00 |
| 05B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - englisch | Owner's Manual and Service Booklet - English | | | 0,00 |
| 06B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - italienisch | Owner's Manual and Service Booklet - Italian | | | 0,00 |
| 07U | MB Apps für Audio 20 ohne MBCONNECT nicht in Verbindung mit Code 11U, 362 nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code 505/520 oder 522 | MB apps for Audio 20 without MBCONNECT certain countries only not in conjunction with code 11U, 362 only in conjunction with code 505/520 or 522 | | | 52,50 |
| 08B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - spanisch | Owner's Manual and Service Booklet - Spanish | | | 0,00 |
| 08R | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design nicht in Verbindung mit Code R66/P55/P59/950 nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code R01 oder 645 | 43.2 cm (17-inch) multi-spoke light-alloy wheels certain countries only not in conjunction with code R66/P55/P59/950 only in conjunction with code R01 or 645 | | | 0,00 |
| 09B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - portugiesisch | Owner's Manual and Service Booklet - Portuguese | | | 0,00 |
| 10B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - schwedisch | Owner's Manual and Service Booklet - Swedish | | | 0,00 |
| 11B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - arabisch | Owner's Manual and Service Booklet - Arabic | | | 0,00 |
| 11U | Vorrüstung für Remote Online in bestimmten Ländern nur i.V. 531; in best. Ländern nur i.V. 505/520 oder 522 | Preinstallation for Remote Online in certain countries only with 531; in certain countries only with 505/520 or 522 | | | 157,50 |
| | nicht in Verbindung mit Code 07U nur in Verbindung mit Code 362 Serie in bestimmten Ländern i.V.m. Code 531/532 | not in conjunction with code 07U only in conjunction with code 362 Standard in cert. Countries i.V.m. Code 531/532 | | | 0,00 |
| 12B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - engl. USA/CAN | Owner's Manual and Service Booklet - Engl. USA/CAN | | | 0,00 |
| 12U | Vorrüstung für Concierge Service nur bestimmte Länder | Preinstallation for Concierge Service certain countries only | | | 0,00 |
| 13B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - norwegisch | Owner's Manual and Service Booklet - Norwegian | | | 0,00 |
| 14B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - griechisch | Owner's Manual and Service Booklet - Greek | | | 0,00 |
| 14U | Smartphone Integrationspaket nicht in Verbindung mit Code 823L nur in Verbindung mit Code 16U und 17U aber nicht in Verbindung mit Code 823L i.V.m. Code 531/532 | Smartphone integration package not in conjunction with code 823L only in conjunction with code 16U and 17U but not in conjunction with code 823L i.V.m. Code 531/532 | | | 315,00 |
| 15B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - türkisch | Owner's Manual and Service Booklet - Turkish | | | 0,00 |
| 15U | Vorrüstung für Mercedes-Benz Link nur in Verbindung mit Code 505/520 oder 522 | Preinstallation for Mercedes-Benz Link only in conjunction Code 505/520 or 522 | | | 0,00 |
| 16B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - polnisch | Owner's Manual and Service Booklet - Polish | | | 0,00 |
| 16U | Apple CarPlay nur in Verbindung mit Code 14U | Apple CarPlay only in conjunction with code 14U | | | 0,00 |
| 17B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - tschechisch | Owner's Manual and Service Booklet - Czech | | | 0,00 |
| 17U | Android Auto nur in Verbindung mit Code 14U und (505/520/522/531/532) | Android Auto only in conjunction with code 14U and (505/520/522/531/532) | | | 0,00 |
| 18B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - englisch Südamerika | Owner's Manual and Service Booklet - Engl. S. Am. | | | 0,00 |
| 18U | Baidu Carlife nur bestimmte Ländern und nur in Verbindung mit Code 14U und (520/522) | Baidu Carlife certain countries only and only in conjunction with code 14U and (520/522) | | | 0,00 |
| 19B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - französisch Südamerika | Owner's Manual and Service Booklet - French S. Am. | | | 0,00 |
| 1R0 | Winter-Kompletträder M+S 4fach nicht in Verbindung mit Code R66 nur Deutschland | winter (M+S) wheel and tyre assembly x 4 not in conjunction with code R66 only Germany | | | 397,50 |
| 1R7 | Winter-Kompletträder M+S 4fach nicht in Verbindung mit Code R66 nur Deutschland | winter (M+S) wheel and tyre assembly x 4 not in conjunction with code R66 only Germany | | | 1480,50 |
| 20B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - spanisch Südamerika | Owner's Manual and Service Booklet - Spanish S. Am. | | | 0,00 |
| 210 | Druckschriften Schwedisch | Literature in Swedish | | | 0,00 |
| 213 | Sport-Direktlenkung nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code 486/459 | Sports Direct-Steer system certain countries only only in conjunction with code 486/459 | | | 0,00 |
| 218 | Rückfahrkamera nicht in Verbindung mit Code 501 | Reversing camera not in conjunction with code 501 | | | 351,75 |
| 21B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - port. Südamerika | Owner's Manual and Service Booklet - Portug. S. Am. | | | 0,00 |
| 228 | Standheizung bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code B24 nur bestimmte Länder nur Linkslenker i.V.m. Code 362 | Auxiliary heater certain countries only certain countries only in conjunction with code B24 only LHD i.V.m. Code 362 | | | 1312,50 |
| 22B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - japanisch | Owner's Manual and Service Booklet - Japanese | | | 1155,00 |
| 232 | Garagentoröffner (Frequenzbereich 284-390 MHz) nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code U62, P49 (nur best. Länder) | Garage door opener (frequency range 284-390 MHz) certain countries only only in conjunction with code U62, P49 (cert.countries only) | | | 236,25 |
| 234 | Totwinkel-Assistent nur bestimmte Länder in Verbindung mit Code 22P | Blind Spot Assist certain countries only in conjunction with Code 22P | | | 472,50 |
| 235 | Aktiver Park-Assistent i.V.m. Code P47 | Active Parking Assist i.V.m. Code P47 | | | 708,75 |
| 239 | Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC nicht in Verbindung mit Code 258 (nicht in dt. PL aufnehmen) oder 440 nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code 429 | Active Distance Assist DISTRONIC certain countries only not in conjunction with code 258 or 440 only in conjunction with code 429 | | | 903, |

Verkaufsfreigabe 15.04.2018 ÄJ (800) (Paket 1)

SR 15.04.2018 ÄJ (800) (Package 1)

Verkaufsfreigabe 13.05.2019 ÄJ (800) (Paket 2)

SR 13.05.2019 ÄJ (800) (Package 2)

GLA

● lieferbar gegen Mehrpreis ○ lieferbar ohne Mehrpreis U Hinweise vorhanden
S Serienausstattung - nicht lieferbar - BM 156.945 nur Indien (RL) oder Korea (LL)

● available at extra charge ○ available at no extra charge U annotations existing
S standard equipment - not available - BM 156.945 nur Indien (RL) or Korea (LL)

| Code | Benennung | Designation | LLP |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | nicht in Verbindung mit Code 842 nur in Verbindung mit Code 275 nur Linkslenker in Verbindung mit Code 555 | LHD version not in conjunction with code 842 only in conjunction with code 275 in conjunction with Code 555 | 493.50 |
| | I.V.m. Code PEZ | I.V.m. Code PEZ | 9,90 |
| 245 | Kompass nicht in Verbindung mit Code 531 nur bestimmte Länder | Compass certain countries only not in conjunction with code 531 | 110.25 |
| 249 | Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abdimmend nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code P49 | interior mirror and driver's exterior mirror automatically dimming certain countries only only in conjunction with code P49 | 0.00 |
| 24B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - tradit. Chinese | Owner's Manual and Service Booklet - trad. Chinese | 0.00 |
| 250 | AMG-Driver's Package nur bestimmte Länder | AMG-Driver's package certain countries only | 1470.00 |
| 254 | Werkzeugkofferbox USA nur bestimmte Länder | Toolbox container only increase in top speed-USA certain countries only | 1470.00 |
| 258 | Aktiver Brems-Assistent nicht in Verbindung mit Code 239 nur bestimmte Länder | Active Brake Assist certain countries only not in conjunction with code 239 | 0.00 |
| 25B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - koreanisch | Owner's Manual and Service Booklet - Korean | 0.00 |
| 260 | Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe nur bestimmte Länder | Deletion of model plate on boot lid certain countries only | 0.00 |
| 261 | Wegfall Plakette nicht in Verbindung mit Code 830 nicht in Verbindung mit Code U13 ungültig | Omission of badge not in conjunction with code U13 not only in conjunction with code 830 not valid | 0.00 |
| 263 | Kennzeichenschildbefestigung für Asien / Mexiko | Number plate mounting for Asia / Mexico | 0.00 |
| 264 | Kennzeichenschildbefestigung für Amerika | Number plate mounting for America | 0.00 |
| 26B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - Chinese Taiwan | Owner's Manual and Service Booklet - Chinese Taiwan | 0.00 |
| 26U | Vorrüstung für Motor-Fernstart nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code 362 und 429 I.V.m. S-Code PZG | Preinstallation for engine remote start certain countries only only in conjunction with code 362 and 429 I.V.m. S-Code PZG | 105.00 |
| 275 | Fahrsitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion in Verbindung mit Code 555 nur in Verbindung mit Code 641A/651A/681A/691A oder 801A/804A/811A oder 855A nur in Verbindung mit Code U22, U59 (nicht i.v. 555) | Driver's seat, electrically adjustable with memory function in conjunction with code 555 only in conjunction with code 641A/651A/681A/691 or 801A/804A/811A or 855A only in conjunction with code U22, U59 (not conjunction with 555) | 362.25 |
| | I.V.m. Code 555 | I.V.m. Code 555 | 551,25 |
| | I.V.m. Code PEZ | I.V.m. Code PEZ | 9,90 |
| 280 | Multifunktionslenkrad in Leder Multifunktions-Sportlenkrad in Leder (i.V.m. P39/950) Multifunktions-Sportlenkrad in Leder unten abgeflacht m. Mikrofaser DINAMICA schwarz im Griffbereich (i.V.m. PEK) I.V.m. P27/P34/P39/P59/P73/950 | Leather multifunction steering wheel multifunction sports steering wheel leather, flattened bottom section, black DINAMICA in grip area (i.c.w. PEK) multifunction sports steering wheel, leather (i.c.w. P39/950) I.V.m. P27/P34/P39/P59/P73/950 | 183.75 |
| 281 | AMG-Performance-Lenkrad AMG-Performance-Lenkrad I.V.m. Code PEZ | AMG-Performance steering wheel AMG-Performance steering wheel I.V.m. Code PEZ | 441,00 |
| 286 | Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne nicht in Verbindung mit Code 555 nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code 30P | Luggage net on driver's and front pass. backrest certain countries only not in conjunction with code 555 only in conjunction with code 30P | 0.00 |
| 290 | Windowbags | Windowbags | 0.00 |
| 293 | Sidebags im Fond nur bestimmte Länder | Sidebags in rear certain countries only | 393.75 |
| 294 | Kneebag nur bestimmte Länder | Kneebag certain countries only | 0.00 |
| 299 | PRE-SAFE® System nur bestimmte Länder | PRE-SAFE® system certain countries only | 346.50 |
| 2U0 | car2go Vorrüstung nicht in Verbindung mit Code 865 | car2go pre-installation not in conjunction with code 865 | 15.75 |
| 301 | Aschenbechereinsätze inklusive Deckel vorn und hinten in den Ablagefächern sowie Zigarettenanzünder nur bestimmte Länder | Front and rear ashtray inserts in the stowage compartments as well as cigarette lighter in the front certain countries only | 47.25 |
| 309 | Cupholder nur in Verbindung mit Code 429 | Cup holder only in conjunction with code 429 | 0.00 |
| 30B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - slowenisch | Owner's Manual and Service Booklet - Slovenian | 0.00 |
| 310 | Cupholder nur bestimmte Länder | Cup holder certain countries only | 26.25 |
| 31B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - ungarisch | Owner's Manual and Service Booklet - Hungarian | 0.00 |
| 32B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - bulgarisch | Owner's Manual and Service Booklet - Bulgarian | 0.00 |
| 33B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - rumänisch | Owner's Manual and Service Booklet - Romanian | 0.00 |
| 345 | Scheibenwischer mit Regensensor nur in Verbindung mit Code U62 und nur bestimmte Länder | Windscreen wiper with rain sensor only in conjunction with code U62 and cert. countries only | 0.00 |
| 34B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - kroatisch | Owner's Manual and Service Booklet - Croatian | 0.00 |
| 351 | Mercedes-Benz Notrufsystem nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code 362 | Mercedes-Benz emergency call system certain countries only only in conjunction with code 362 | 0.00 |
| 357 | Garmin® MAP PILOT nur in Verbindung mit Code 522 | Garmin® MAP PILOT certain countries only only in conjunction with code 522 | 525.00 |
| 35B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - lettisch | Owner's Manual and Service Booklet - Latvian | 0.00 |
| 362 | Kommunikationsmodul (LTE) nur bestimmte Länder | Communications module (LTE) certain countries only | 0.00 |
| 367 | Vorrüstung für Live Traffic Information in bestimmten Ländern nur in Verbindung mit Code 362 und 531 nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code 362 (522 oder 531) | Preinstallation for Live Traffic Information certain countries only in cert. Countries only in conjunction with code 362 and 531 only in conjunction with code 362 (522 oder 531) | 0.00 |
| 36B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - litauisch | Owner's Manual and Service Booklet - Lithuanian | 0.00 |
| 37B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - slowakisch | Owner's Manual and Service Booklet - Slovakian | 0.00 |
| 38B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - estnisch | Owner's Manual and Service Booklet - Estonian | 0.00 |
| 39B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - serbisch | Owner's Manual and Service Booklet - Serbian | 0.00 |
| 3R9 | Winter-Kompletträder M+S 4-fach nur Deutschland nur in Verbindung mit Code R66 | complete winter (M+S) wheel-and-tyre assembly x 4 only Germany only in conjunction with code R66 | 1942.50 |
| 400 | Armlehne im Fond | Rear armrest | 173.25 |
| 40B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - ukrainisch | Owner's Manual and Service Booklet - ukrainian | 0.00 |
| 413 | Panorama-Schiebedach nicht in Verbindung mit Code U40 nur in Verbindung mit Code 720 oder 725 | Panoramic sliding sunroof not in conjunction with code U40 only in conjunction with code 720/725 | 1249.50 |
| 428 | Lenkradschalt paddles | Steering wheel shift paddles | 0.00 |

Verkaufsfreigabe 15.04.2018 ÄJ (800) (Paket 1)

SR 15.04.2018 ÄJ (800) (Package 1)

Verkaufsfreigabe 13.05.2019 ÄJ (800) (Paket 2)

SR 13.05.2019 ÄJ (800) (Package 2)

GLA

● lieferbar gegen Mehrpreis ○ Lieferbar ohne Mehrpreis U Hinweise vorhanden
S Serienausstattung - nicht lieferbar - BM 156.945 nur Indien (RL) oder Korea (LL)

● available at extra charge ○ Available at no extra charge U annotations existing
S standard equipment - not available - BM 156.945 nur Indien (RL) or Korea (LL)

| Code | Benennung | Designation | LLP |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | nicht in Verbindung mit Code U22, U59 ungültig i.V.m. Code PEZ | invalid not in conjunction with code U22, U59 i.V.m. Code PEZ | 0,00 |
| 55U | Innenhimmel Stoff beige nicht in Verbindung mit Code P73 nur in Verbindung mit Code P27 mit (105A/625A) oder P34 mit 855A oder P59 mit 105A/165A/175A | Roof liner beige fabric not in conjunction with code P73 only in conjunction with code P27 and (105A/625A) or P34 with 855A or P59 with 105A/165A/175A | 0,00 |
| 580 | Klimaanlage nur bestimmte Länder | Air conditioning system certain countries only | 0,00 |
| 581 | Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code P27/P34/P59/P73 oder 950 | THERMOTRONIC automatic climate control certain countries only only in conjunction with code P27/P34/P59/P73 or 950 | 535,50 |
| 58U | Innenhimmel Stoff kristallgrau in Verbindung mit P34 nur in Verbindung mit Code 801A oder P73 nicht in Verbindung P27 mit Code 105A/604A/625A oder P59 nicht mit Code 105A/165A/175A oder 950/P34 oder P73 | Roof liner in crystal grey fabric in conjunction with P34 only in conjunction with code 801A oder P73 not in conjunction with code P27 with code 105A/604A/625A or P59 not with code 105A/165A/175A or 950/P34 or P73 | 0,00 |
| 598 | Ottopartikelfilter nur in Verbindung mit Code 927 | Petrol particulate filter only in conjunction with code 927 | 0,00 |
| 608 | Adaptiver Fernlicht-Assistent nur in Verbindung mit Code 631 oder 632 | Adaptive Highbeam Assist only in conjunction with code 631 or 632 | 105,00 |
| 613 | Scheinwerfer asymmetrisch Linksverkehr nur bestimmte Länder Serienbestandteil für Länder mit Linksverkehr | Headlamps for RHD vehicles certain countries only part of standard specification for LHD countries | 0,00 |
| 620 | Halogen-Scheinwerfer | Halogen headlamps | 0,00 |
| 623 | Golf-Staaten-Ausführung | Gulf States specification | 0,00 |
| 625 | Australien-Ausführung | Australia specification | 0,00 |
| 631 | LED High Performance-Scheinwerfer LV nur für bestimmte Länder Serie (in bestimmten Ländern) i.V.m. Code PEX | LED High Performance headlamp (RHD) only for certain countries Standard (cert. Countries only) i.V.m. Code PEX | 918,75 |
| 632 | LED High Performance-Scheinwerfer nur für bestimmte Länder Serie (in bestimmten Ländern) i.V.m. Code PEX | LED High Performance headlamp only for certain countries Standard (cert. Countries only) i.V.m. Code PEX | 918,75 |
| 633 | 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design in Verbindung mit Code 645 nicht i.V. R66 nicht in Verbindung mit Code P55 nur in Verbindung mit Code 950 oder PEX | 45,7 cm (18-inch) AMG 5-spoke light-alloy wheels certain countries only in conjunction with code 645 not in conjunction with R66 not in conjunction with code P55 only in conjunction with Code 950 or PEX | 0,00 |
| 634 | Wegfall Verbandskasten nicht in Verbindung mit Code 820 nur bestimmte Länder | Omission of first-aid kit certain countries only not in conjunction with code 820 | 0,00 |
| 635 | 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design in Verbindung mit Code 645 nicht i.V. R66 in Verbindung mit Code R01/R02 nur in Verbindung mit Code R66 nicht in Verbindung mit Code P55 nur bestimmte Länder in Verbindung mit Code 950 in Verbindung mit Code P59 | 48,3 cm (19-inch) AMG 5-spoke light-alloy wheels certain countries only in conjunction with code 645 not in conjunction with R66 in conjunction with code R01/R02 only in conjunction with code R66 not in conjunction with code P55 in conjunction with Code 950 in conjunction with Code P59 | 1365,00 472,50 892,50 |
| 636 | Wegfall Warndreieck nicht in Verbindung mit Code 820 | Omission of warning triangle not in conjunction with code 820 | 0,00 |
| 645 | Winterreifen M+S 4-fach nur bestimmte Länder nur in Verbindung mit Code R00/R40/R63/R31/R101/R82R/48R/65R/77R/635/655/RV/RVJ/RUG oder RUH aber nicht mit Code R66 oder 04R mit Code R66 | M+S winter tyres, set of 4 not in conjunction with code 460, 494, 498, 625, or 830 only in conjunction with code R00/R40/R63/R31/R101/R82R/48R/65R/77R/635/655/RV/RVJ/RUG or RUH but not with code R66 or 04R with code R66 | 115,50 |
| 651 | Winter-Kompletträder montiert nur in Verbindung mit Code 1R0/1R7/2R4/3R9/4R6/5R1 oder 8R4 | Winter complete wheels fitted only in conjunction with code 1R0/1R7/2R4/3R9/4R6/5R1 or 8R4 | 0,00 |
| 652 | Sommer-Kompletträder montiert nur in 1R0/1R7/2R4/3R9/4R6/5R1 oder 8R4 | Summer complete tyres fitted only in conjunction with code 1R0/1R7/2R4/3R9/4R6/5R1 or 8R4 | 0,00 |
| 655 | 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design in Verbindung mit Code R01/R02 nur in Verbindung mit Code R66 nur bestimmte Länder i.V.m. Code 950 und P55 in Verbindung mit Code 950 in Verbindung mit Code P55 in Verbindung mit Code P59 | 48,3 cm (19-inch) AMG 5-spoke light-alloy wheels certain countries only in conjunction with code R01/R02 only in conjunction with code R66 in conjunction with 950 and P55 in conjunction with Code 950 in conjunction with Code P55 in conjunction with Code P59 | 1365,00 0,00 472,50 724,50 892,50 |
| 65R | 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design in Verbindung mit Code R01/R02 nur in Verbindung mit Code R66 nicht in Verbindung mit Code 950, 951 in Verbindung mit Code P55 in Verbindung mit Code P59 | 48,3 cm (19-inch) 5-twin-spoke light-alloy wheels in conjunction with code R01/R02 only in conjunction with code R66 not in conjunction with code 950, 951 in conjunction with Code P55 in conjunction with Code P59 | 955,50 315,00 453,00 |
| 666 | Verpackung Versandfahrzeug ohne Transportösen nicht in Verbindung mit Code 820 nur bestimmte Länder in Verbindung mit Code 14P, 15P oder 16P | Freight packaging without tie-down hooks certain countries only not in conjunction with code 820 in conjunction with Code 14P, 15P or 16P | 0,00 |
| 668 | Produktschutz f. Versandfahrz. mit Transportösen nicht in Verbindung mit Code 820 nur bestimmte Länder in Verbindung mit Code 14P, 15P oder 16P | Prod. prot. f. freight pkgs with tie-down hooks certain countries only not in conjunction with code 820 in conjunction with Code 14P, 15P or 16P | 26,25 |
| 669 | Falttrad nur bestimmte Länder; Serie in bestimmten Ländern nur in Verbindung mit Code E76 und B12 | Collapsible spare wheel certain countries only; Standard certain countries only only in conjunction with code E76 and B12 | 0,00 |
| 682 | Feuerlöscher nur bestimmte Länder | Fire extinguisher certain countries only | 0,00 |
| 687 | Typschild mit Modelljahr nur bestimmte Länder Serienbestandteil für best. Länder | Type plate with model year certain countries only Standard certain countries only | 0,00 |
| 690 | Vorrüstung für das Reserverad nur bestimmte Länder; Serie in bestimmten Ländern nur in Verbindung mit Code E76 und B12 | Pre-installation for the spare wheel certain countries only; Standard certain countries only only in conjunction with code E76 and B12 | 0,00 |
| 700 | Produktionsstandort Fahrzeug China nur Land 819L | Produktionsstandort Fahrzeug China only 819L | 0,00 |
| 70B | Warnweste für Fahrer nicht in Verbindung mit Code 71B nur bestimmte Länder | Fluorescent jacket for driver certain countries only not in conjunction with code 71B | 5,25 |
| 71B | Warnwesten für Fahrer und Passagiere nicht in Verbindung mit Code 70B oder 830 | Fluorescent jackets for driver and passengers not in conjunction with code 70B or 830 | 26,25 |
| 720 | Dachreling aus Aluminium in Schwarz hochglänzend in Verbindung mit Code 950, P59 nur mit Code P55 | Aluminium roof rails in high-gloss black in conjunction with code 950, P59 only in conjunction with code P55 | 0,00 |

